

令和2年度除染箇所モニタリング結果

No.14

No.	名称	所在地	測定地点	測定日	測定値(μSV/h)			結果	除染実施日
					地表5cm	地表50cm	地表100cm		
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	建物裏の縦樋付近	-	-	-	-	-	平成23年10月31日
2	せざき保育園	瀬崎五丁目35番10号	建物裏の縦樋付近	5月11日	0.078	0.066	0.064	○	平成23年11月16日
3	あおば学園	青柳六丁目61番1号	建物裏の物置縦樋付近	5月11日	0.084	0.064	0.052	○	平成23年12月1日
4	〃	〃	U字溝の内部	5月11日	0.087	0.075	0.062	○	〃
5	草加小学校	住吉一丁目11番64号	校庭バックネット裏	5月10日	0.045	0.039	0.038	○	平成23年11月25日
6	高砂小学校	中央一丁目2番5号	給食室横 U字溝	5月11日	0.055	0.067	0.063	○	平成23年11月17日
7	〃	〃	校庭掲揚台前 U字溝	〃	0.068	0.073	0.097	○	〃
8	新田小学校	旭町六丁目12番11号	排水ピット残土集積所(砂)	5月11日	0.038	0.041	0.044	○	平成23年11月22日
9	〃	〃	C棟北側通路角	〃	0.095	0.071	0.055	○	〃
10	谷塚小学校	谷塚仲町440番地	3Fテラス雨樋樹	5月10日	0.079	0.068	0.076	○	平成23年11月21日
11	〃	〃	U字溝	〃	0.066	0.078	0.066	○	〃
12	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	体育館裏雨樋口	5月8日	0.129	0.095	0.072	○	平成23年11月21日
13	〃	〃	体育館入口右脇雨樋U字溝 連結	〃	0.061	0.051	0.054	○	〃
14	〃	〃	B棟職員室身南雨樋	〃	0.059	0.055	0.053	○	〃
15	西町小学校	西町270番地	屋外設置スペース	5月11日	0.061	0.051	0.048	○	平成23年11月15日
16	〃	〃	防災備蓄倉庫前雨樋周辺	〃	0.058	0.065	0.058	○	〃
17	新里小学校	新里町759番地	屋内運動場 雨樋	5月10日	0.083	0.063	0.048	○	平成23年11月22日
18	〃	〃	屋内運動場 雨樋	〃	0.092	0.083	0.071	○	〃
19	〃	〃	C棟 雨樋	〃	0.079	0.051	0.056	○	〃
20	〃	〃	渡り廊下 雨樋周辺	〃	0.061	0.059	0.049	○	〃
21	〃	〃	渡り廊下 雨樋	〃	0.068	0.083	0.066	○	〃
22	〃	〃	C棟 雨樋の排水溝	〃	0.116	0.116	0.106	○	〃
23	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	中庭南側 側溝	5月11日	0.103	0.070	0.089	○	平成23年11月24日
24	〃	〃	屋内運動場東側土山	〃	0.118	0.121	0.112	○	〃
25	八幡小学校	八幡町65番地	保健室前 雨樋下	5月8日	0.033	0.042	0.048	○	平成23年11月22日
26	〃	〃	体育館北側雨樋下	〃	0.088	0.061	0.043	○	〃
27	新栄小学校	新栄町959番地	雨水樹(水飲み場)	5月11日	0.052	0.083	0.062	○	平成23年11月17日

28	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	A棟南側植栽	5月8日	0.063	0.051	0.058	○	平成23年11月21日
29	"	"	グランド植え込み	"	0.047	0.047	0.066	○	"
30	"	"	特別教室雨樋下	"	0.045	0.044	0.063	○	"
31	"	"	特別教室横 U字溝	"	0.102	0.076	0.071	○	"
32	氷川小学校	氷川町448番地	体育館 雨樋	5月10日	0.064	0.068	0.080	○	平成23年11月15日
33	八幡北小学校	八幡町1148番地	百葉箱付近(花壇)	5月8日	0.066	0.092	0.058	○	平成23年11月15日
34	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	A棟西側 雨樋	5月8日	0.066	0.067	0.062	○	平成23年11月8日
35	"	"	A棟西側 雨樋	"	0.052	0.057	0.050	○	"
36	"	"	A棟西側 雨樋	"	0.055	0.057	0.046	○	"
37	小山小学校	小山二丁目8番1号	投の板裏 北側土	5月11日	0.132	0.104	0.093	○	平成23年11月24日
38	両新田小学校		A棟ルーフトレイン	5月10日	0.054	0.058	0.058	○	平成23年11月24日
39	草加中学校	氷川町2179番地4	B棟玄関前 排水枡	5月10日	0.082	0.079	0.090	○	平成23年11月24日
40	"	"	A棟 東角 排水枡	"	0.098	0.073	0.053	○	"
41	"	"	A棟 南側通路脇 雨樋下	"	0.063	0.075	0.063	○	"
42	栄中学校	松原三丁目3番1号	屋内運動場 北側 雨樋下	5月11日	0.076	0.068	0.060	○	平成23年11月24日
43	"	"	屋内運動場 南側角 雨樋下	"	0.068	0.054	0.076	○	"
44	"	"	B棟 南側 雨樋下	"	0.095	0.068	0.050	○	"
45	"	"	B棟 南側 通路脇 雨樋下	"	0.080	0.068	0.084	○	"
46	"	"	B棟 北側 雨樋下	"	0.081	0.075	0.061	○	"
47	"	"	C棟 北側角 雨樋下	"	0.091	0.070	0.055	○	"
48	谷塚中学校	谷塚上町62番地	屋内運動場 雨樋	5月10日	0.060	0.048	0.080	○	平成23年11月21日
49	"	"	プール棟 雨樋	"	0.078	0.059	0.070	○	"
50	"	"	渡り廊下脇 雨樋	"	0.197	0.071	0.058	○	"
51	"	"	屋内運動場 雨樋周辺	"	0.068	0.083	0.054	○	"
52	"	"	U字溝	"	0.066	0.054	0.054	○	"
53	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	A棟南側 U字溝	5月8日	0.119	0.151	0.184	○	平成23年11月18日
54	"	"	A棟北側雨樋下 U字溝	"	0.126	0.100	0.126	○	"
55	"	"	屋内運動場東側雨樋下	"	0.121	0.109	0.091	○	"
56	"	"	屋内運動場裏雨樋下	"	0.143	0.126	0.101	○	"
57	"	"	屋内運動場北側雨樋下	"	0.111	0.088	0.078	○	"

58	両新田中学校	両新田西町368番地1	U字溝	5月10日	0.079	0.061	0.052	○	平成23年11月24日
59	〃	〃	U字溝	〃	0.078	0.059	0.051	○	〃
60	〃	〃	自転車置場周辺	〃	0.037	0.055	0.052	○	〃
61	松江中学校	松江三丁目14番33号	A棟中庭 排水溝	5月8日	0.057	0.062	0.049	○	平成23年11月21日
62	〃	〃	2Fテラスガーデン 草	〃	0.053	0.050	0.049	○	〃
63	〃	〃	グラウンド部室棟 雨樋	〃	0.058	0.057	0.048	○	〃
64	〃	〃	グラウンド体育倉庫 雨樋下	〃	0.088	0.077	0.064	○	〃
65	谷塚上町みなみ公園	谷塚上町96番1	公園北側側溝付近	5月14日	0.212	0.143	0.125	○	平成23年12月9日
66	〃	〃	公園北西部	5月14日	0.147	0.109	0.097	○	平成23年12月21日
67	工業団地公園	稲荷五丁目1808番	建物雨樋付近	5月13日	0.147	0.147	0.140	○	平成23年12月9日
68	総合運動場	青柳七丁目70番	側溝	5月13日	0.175	0.168	0.167	○	平成23年12月27日
69	瀬崎グラウンド	瀬崎町2063番地	敷地外周部	5月13日	0.198	0.196	0.190	○	平成23年12月15日
70	であいの森	柿木町261-1	竹林西・排水口	5月29日	0.144	0.134	0.129	○	平成23年12月26日
71	〃	〃	竹林西・排水口	5月29日	0.267	0.159	0.120	○	平成23年12月26日
72	〃	〃	竹林東・排水口	5月29日	0.211	0.132	0.117	○	平成23年12月26日
73	ふれあいの里	新里町106-6	砂場・滑り台下	5月29日	0.121	0.070	0.061	○	平成23年12月26日
74	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	南西外周部	5月15日	0.083	0.075	0.068	○	平成23年12月20日
75	谷塚文化センター	谷塚仲町440番地	屋上集水排水溝	5月20日	0.053	0.064	0.062	○	平成23年12月28日