

令和2年度汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.20

No.	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	-	-	-	-	平成23年10月31日	工事中のため未測定
2	せざき保育園	瀬崎五丁目35番10号	5月11日	0.065	0.070	○	平成23年11月16日	
3	あおば学園	青柳六丁目61番1号	5月11日	0.054	0.080	○	平成23年12月1日	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	5月20日	0.042	0.049	○	平成23年11月22日	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	5月21日	0.039	0.057	○	平成23年10月31日	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	5月20日	0.050	0.056	○	平成23年11月21日	
7	西町小学校	西町270番地	5月21日	0.052	0.078	○	平成23年11月15日	
8	新里小学校	新里町759番地	5月20日	0.049	0.058	○	平成23年11月22日	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	5月21日	0.071	0.097	○	平成23年11月24日	
10	八幡小学校	八幡町65番地	5月21日	0.077	0.113	○	平成23年11月22日	
11	新栄小学校	新栄町959番地	5月20日	0.046	0.065	○	平成23年11月17日	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	5月20日	0.073	0.096	○	平成23年11月21日	
13	八幡北小学校	八幡町1148番地	5月21日	0.051	0.071	○	平成23年11月15日	
14	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	5月20日	0.071	0.092	○	平成23年11月15日	
15	小山小学校	小山二丁目8番1号	5月21日	0.084	0.103	○	平成23年11月8日	
16	氷川小学校	氷川町448番地	5月21日	0.077	0.118	○	平成23年11月24日	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	5月21日	0.046	0.076	○	平成23年11月24日	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	5月21日	0.049	0.073	○	平成23年11月24日	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	5月20日	0.050	0.070	○	平成23年11月21日	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	5月21日	0.051	0.064	○	平成23年11月18日	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	5月20日	0.064	0.070	○	平成23年11月24日	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	5月20日	0.043	0.069	○	平成23年11月21日	
23	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	5月14日	0.047	0.055	○	平成23年12月21日	
24	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	5月13日	0.076	0.091	○	平成23年12月9日	
25	記念体育館(東側)	瀬崎六丁目31番1号	5月13日	0.075	0.085	○	平成24年2月6日	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	5月13日	0.052	0.085	○	〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	5月29日	0.050	0.071	○	平成24年2月17日	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館西側	旭町六丁目13番地20	5月15日	0.071	0.076	○	平成23年12月20日	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	5月20日	0.053	0.063	○	平成23年12月28日	