

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.1

No.	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	4月26日	0.130	0.147	○	2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	4月26日	0.134	0.143	○	2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	4月26日	0.191	0.225	○	2011.12.01	対応策検討
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	4月20日	0.106	0.117	○	2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	4月16日	0.082	0.157	○	2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	4月16日	0.078	0.124	○	2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	4月10日	0.078	0.114	○	2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	4月18日	0.093	0.107	○	2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	4月11日	0.099	0.112	○	2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	4月26日	0.125	0.152	○	2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	4月9日	0.095	0.110	○	2011.11.17	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	4月13日	0.125	0.223	○	2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	4月25日	0.118	0.202	○	2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	4月19日	0.123	0.134	○	2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	4月23日	0.090	0.110	○	2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	4月20日	0.168	0.178	○	2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	4月2日	0.106	0.130	○	2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	4月25日	0.091	0.116	○	2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	4月13日	0.113	0.123	○	2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	4月17日	0.136	0.229	○	2011.11.18	対応策検討
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	4月27日	0.089	0.105	○	2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	4月6日	0.120	0.140	○	2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	4月26日	0.134	0.156	○	2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	4月26日	0.088	0.106	○	2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	4月13日	0.128	0.143	○	2012.02.06	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	4月13日	0.117	0.152	○	〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	4月23日	0.101	0.129	○	2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	4月23日	0.107	0.115	○	2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	4月27日	0.127	0.163	○	2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.2

No.	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成24年7月9日	0.105	0.140	○	2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成24年7月9日	0.108	0.126	○	2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成24年7月9日	0.096	0.123	○	2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成24年7月6日	0.100	0.119	○	2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成24年7月9日	0.078	0.096	○	2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成24年7月3日	0.092	0.103	○	2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成24年7月4日	0.086	0.101	○	2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成24年7月4日	0.074	0.107	○	2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成24年7月13日	0.110	0.115	○	2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成24年7月5日	0.116	0.129	○	2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成24年7月6日	0.084	0.100	○	2011.11.17	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成24年7月4日	0.115	0.194	○	2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成24年7月10日	0.101	0.186	○	2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成24年7月2日	0.090	0.110	○	2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成24年7月2日	0.060	0.100	○	2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成24年7月10日	0.149	0.176	○	2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成24年7月2日	0.101	0.114	○	2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成24年7月4日	0.085	0.110	○	2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成24年7月3日	0.096	0.115	○	2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成24年7月5日	0.116	0.198	○	2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成24年7月12日	0.111	0.128	○	2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成24年7月12日	0.104	0.120	○	2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成24年7月11日	0.125	0.149	○	2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成24年7月11日	0.080	0.101	○	2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成24年7月11日	0.128	0.140	○	2012.02.06	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成24年7月11日	0.124	0.140	○	〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成24年7月10日	0.106	0.119	○	2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成24年7月10日	0.120	0.133	○	2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成24年7月10日	0.111	0.139	○	2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.3

No.	名称	所在地	測定日	測定値 ( $\mu$ SV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成24年10月10日	0.137	0.172	○	2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成24年10月10日	0.124	0.146	○	2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成24年10月10日	0.095	0.106	○	2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成24年10月3日	0.097	0.124	○	2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成24年10月10日	0.062	0.121	○	2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成24年10月2日	0.099	0.106	○	2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成24年10月9日	0.091	0.106	○	2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成24年9月27日	0.089	0.096	○	2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成24年10月11日	0.119	0.127	○	2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成24年10月5日	0.116	0.146	○	2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成24年10月5日	0.085	0.095	○	2011.11.17	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成24年10月18日	0.103	0.144	○	2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成24年10月10日	0.097	0.155	○	2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成24年10月1日	0.095	0.113	○	2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成24年10月1日	0.080	0.090	○	2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成24年10月10日	0.149	0.172	○	2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成24年10月2日	0.102	0.117	○	2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成24年10月4日	0.088	0.099	○	2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成24年10月2日	0.086	0.097	○	2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成24年10月11日	0.120	0.191	○	2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成24年10月3日	0.089	0.091	○	2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成24年10月10日	0.107	0.118	○	2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成24年10月12日	0.112	0.120	○	2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成24年10月12日	0.083	0.107	○	2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成24年10月10日	0.113	0.140	○	2012.02.06	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成24年10月10日	0.118	0.135	○	〃	〃
26	松葉苑	柿木町188	平成24年10月10日	0.105	0.113	○	2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成24年10月12日	0.103	0.124	○	2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成24年10月11日	0.119	0.145	○	2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.4

No.	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成25年1月8日	0.138	0.176	○	2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成25年1月8日	0.135	0.155	○	2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成25年1月8日	0.096	0.113	○	2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成25年1月4日	0.097	0.115	○	2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成25年1月10日	0.083	0.105	○	2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成25年1月9日	0.095	0.109	○	2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成25年1月10日	0.087	0.106	○	2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成24年12月27日	0.084	0.104	○	2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成25年1月10日	0.121	0.137	○	2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成25年1月16日	0.087	0.093	○	2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成25年1月7日	0.087	0.098	○	2011.11.17	
12	稻荷小学校	稻荷五丁目11番1号	平成25年1月4日	0.118	0.140	○	2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成25年1月7日	0.106	0.191	○	2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成25年1月7日	0.092	0.100	○	2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成25年1月10日	0.090	0.090	○	2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成25年1月11日	0.135	0.168	○	2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成25年1月7日	0.113	0.123	○	2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成25年1月7日	0.089	0.096	○	2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成25年1月4日	0.087	0.099	○	2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成25年1月10日	0.112	0.186	○	2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成25年1月9日	0.094	0.107	○	2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成25年1月4日	0.099	0.112	○	2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成25年1月11日	0.126	0.145	○	2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成25年1月11日	0.085	0.102	○	2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成25年1月11日	0.118	0.156	○	2012.02.06	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成25年1月11日	0.120	0.131	○	〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成25年1月11日	0.102	0.126	○	2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成25年1月7日	0.127	0.155	○	2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成25年1月9日	0.116	0.138	○	2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.5

No.	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成25年4月17日	0.115	0.139	○	2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成25年4月17日	0.118	0.133	○	2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成25年4月17日	0.099	0.124	○	2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成25年4月9日	0.096	0.104	○	2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成25年4月10日	0.077	0.098	○	2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成25年4月16日	0.089	0.091	○	2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成25年4月15日	0.071	0.090	○	2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成25年4月12日	0.083	0.100	○	2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成25年4月12日	0.101	0.122	○	2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成25年4月24日	0.103	0.110	○	2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成25年4月7日	0.085	0.096	○	2011.11.17	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成25年4月15日	0.085	0.118	○	2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成25年4月12日	0.111	0.181	○	2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成25年4月15日	0.085	0.122	○	2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成25年4月9日	0.080	0.090	○	2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成25年4月11日	0.127	0.166	○	2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成25年4月22日	0.090	0.117	○	2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成25年4月1日	0.090	0.096	○	2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成25年4月9日	0.073	0.097	○	2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成25年4月16日	0.117	0.195	○	2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成25年4月10日	0.092	0.102	○	2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成25年4月12日	0.102	0.118	○	2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成25年4月12日	0.104	0.116	○	2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成25年4月10日	0.081	0.093	○	2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成25年4月11日	0.124	0.140	○	2012.02.06	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成25年4月11日	0.116	0.125	○	〃	〃
26	松菜苑	柿木町188	平成25年4月9日	0.120	0.129	○	2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成25年4月8日	0.115	0.124	○	2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成25年4月15日	0.094	0.126	○	2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.6

No.	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成25年7月9日	0.126	0.151	○	2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成25年7月9日	0.106	0.120	○	2011.11.16	
3	あおぼ学園	青柳6丁目61番1号	平成25年7月9日	0.073	0.081	○	2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成25年7月1日	0.094	0.100	○	2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成25年7月4日	0.083	0.096	○	2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成25年7月4日	0.089	0.095	○	2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成25年7月4日	0.101	0.109	○	2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成25年7月1日	0.071	0.095	○	2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成25年7月5日	0.100	0.111	○	2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成25年7月8日	0.126	0.172	○	2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成25年7月4日	0.085	0.096	○	2011.11.17	
12	稻荷小学校	稻荷五丁目11番1号	平成25年7月5日	0.068	0.084	○	2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成25年7月5日	0.112	0.195	○	2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成25年7月3日	0.091	0.111	○	2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成25年7月2日	0.070	0.100	○	2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成25年7月1日	0.123	0.152	○	2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成25年7月5日	0.078	0.119	○	2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成25年7月4日	0.073	0.095	○	2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成25年7月3日	0.080	0.093	○	2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成25年7月2日	0.105	0.121	○	2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成25年7月3日	0.090	0.096	○	2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成25年7月1日	0.101	0.122	○	2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成25年7月5日	0.108	0.117	○	2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成25年7月3日	0.079	0.088	○	2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成25年7月4日	0.112	0.118	○	2012.02.06	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成25年7月4日	0.099	0.101	○	〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成25年7月9日	0.120	0.129	○	2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成25年7月1日	0.108	0.113	○	2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成25年7月4日	0.117	0.132	○	2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.7

No.	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成25年10月15日	0.127	0.145	○	2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成25年10月15日	0.112	0.120	○	2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成25年10月15日	0.092	0.121	○	2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成25年10月9日	0.104	0.092	○	2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成25年10月9日	0.103	0.079	○	2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成25年10月10日	0.101	0.083	○	2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成25年10月3日	0.095	0.087	○	2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成25年10月10日	0.095	0.071	○	2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成25年10月7日	0.136	0.130	○	2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成25年10月1日	0.169	0.126	○	2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成25年10月7日	0.096	0.085	○	2011.11.17	
12	稻荷小学校	稻荷五丁目11番1号	平成25年10月15日	0.079	0.067	○	2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成25年10月3日	0.182	0.134	○	2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成25年10月8日	0.104	0.082	○	2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成25年10月7日	0.090	0.080	○	2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成25年10月8日	0.166	0.130	○	2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成25年10月5日	0.119	0.078	○	2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成25年10月10日	0.085	0.074	○	2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成25年10月7日	0.089	0.072	○	2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成25年10月8日	0.099	0.088	○	2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成25年10月9日	0.100	0.093	○	2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成25年10月15日	0.106	0.098	○	2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成25年10月11日	0.078	0.118	○	2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成25年10月7日	0.077	0.087	○	2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成25年10月9日	0.109	0.110	○	2012.02.06	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成25年10月9日	0.098	0.110	○	〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成25年10月7日	0.118	0.126	○	2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成25年10月7日	0.106	0.119	○	2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成25年10月14日	0.106	0.130	○	2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.8

	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成26年1月9日	0.118	0.129		2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成26年1月9日	0.098	0.118		2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成26年1月9日	0.091	0.119		2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成26年1月10日	0.081	0.086		2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成26年1月9日	0.067	0.086		2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成26年1月10日	0.081	0.090		2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成26年1月9日	0.091	0.098		2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成26年1月7日	0.071	0.095		2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成26年1月14日	0.099	0.104		2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成26年1月8日	0.130	0.204		2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成26年1月7日	0.085	0.096		2011.11.17	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成26年1月14日	0.068	0.081		2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成26年1月10日	0.118	0.182		2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成26年1月8日	0.086	0.115		2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成26年1月10日	0.080	0.090		2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成26年1月7日	0.127	0.152		2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成26年1月6日	0.078	0.119		2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成26年1月10日	0.083	0.089		2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成26年1月8日	0.078	0.088		2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成26年1月7日	0.114	0.129		2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成26年1月9日	0.092	0.098		2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成26年1月7日	0.095	0.099		2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成26年1月10日	0.106	0.117		2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成26年1月9日	0.076	0.081		2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成26年1月9日	0.094	0.107		2012.02.06	瀬崎ランド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成26年1月9日	0.093	0.118		〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成25年12月25日	0.099	0.109		2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成26年1月10日	0.099	0.107		2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成26年1月8日	0.091	0.109		2011.12.28	



# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.9

	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成26年4月10日	0.108	0.174		2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成26年4月10日	0.105	0.135		2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成26年4月10日	0.085	0.097		2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成26年4月15日	0.092	0.097		2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成25年4月10日	0.077	0.098		2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成26年4月14日	0.084	0.089		2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成26年4月11日	0.091	0.095		2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成26年4月10日	0.070	0.085		2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成26年1月14日	0.099	0.104		2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成26年4月9日	0.120	0.159		2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成26年4月10日	0.090	0.105		2011.11.17	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成26年4月16日	0.085	0.095		2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成26年4月14日	0.078	0.094		2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成26年4月15日	0.070	0.090		2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成26年4月11日	0.124	0.149		2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成26年4月9日	0.093	0.160		2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成26年4月11日	0.087	0.105		2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成25年4月11日	0.078	0.083		2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成26年4月14日	0.078	0.088		2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成26年4月7日	0.097	0.103		2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成26年4月14日	0.084	0.093		2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成26年4月16日	0.085	0.105		2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成26年4月9日	0.093	0.107		2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成26年4月7日	0.070	0.083		2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成26年4月16日	0.111	0.121		2012.02.06	瀬崎ランド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成26年4月16日	0.112	0.120		〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成26年4月15日	0.107	0.130		2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成26年4月8日	0.097	0.121		2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成26年4月11日	0.079	0.122		2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.10

	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成26年7月8日	0.101	0.146		2011.10.31	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成26年7月8日	0.091	0.116		2011.11.16	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成26年7月8日	0.085	0.107		2011.12.01	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成26年7月8日	0.077	0.094		2011.11.22	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	平成26年7月2日	0.077	0.095		2011.10.31	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成26年7月3日	0.068	0.082		2011.11.21	
7	西町小学校	西町270番地	平成26年7月3日	0.085	0.096		2011.11.15	
8	新里小学校	新里町759番地	平成26年7月3日	0.075	0.086		2011.11.22	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成26年7月10日	0.099	0.110		2011.11.24	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成26年7月1日	0.118	0.131		2011.11.22	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成26年7月4日	0.090	0.101		2011.11.17	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成26年7月3日	0.085	0.095		2011.11.21	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成26年7月2日	0.066	0.073		2011.11.15	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成26年7月3日	0.073	0.088		2011.11.15	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成26年7月2日	0.115	0.138		2011.11.08	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成26年7月3日	0.085	0.144		2011.11.24	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成26年7月4日	0.085	0.108		2011.11.24	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成26年7月3日	0.065	0.088		2011.11.24	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成26年7月4日	0.078	0.088		2011.11.21	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成26年7月3日	0.090	0.098		2011.11.18	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成26年7月3日	0.077	0.089		2011.11.24	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成26年7月2日	0.085	0.105		2011.11.21	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成26年7月5日	0.086	0.090		2011.12.09	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成26年7月2日	0.069	0.073		2011.12.21	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成26年7月2日	0.096	0.123		2012.02.06	瀬崎ランド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成26年7月2日	0.102	0.118		〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成26年7月2日	0.099	0.113		2012.02.17	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館バス回転広場	旭町六丁目637番地2	平成26年7月1日	0.095	0.104		2011.12.20	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成26年7月7日	0.088	0.101		2011.12.28	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.11

	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成26年10月10日	0.174	0.197		平成23年10月31日	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成26年10月10日	0.164	0.221		平成23年11月16日	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成26年10月10日	0.077	0.171		平成23年12月1日	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成26年10月8日	0.078	0.093		平成23年11月22日	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号		改築中のため測定なし		-	平成23年10月31日	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成26年10月2日	0.074	0.080		平成23年11月21日	
7	西町小学校	西町270番地	平成26年10月2日	0.089	0.107		平成23年11月15日	
8	新里小学校	新里町759番地	平成26年10月8日	0.066	0.087		平成23年11月22日	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成26年10月10日	0.101	0.108		平成23年11月24日	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成26年10月2日	0.132	0.160		平成23年11月22日	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成26年10月8日	0.090	0.101		平成23年11月17日	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成26年10月7日	0.085	0.095		平成23年11月21日	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成26年10月1日	0.081	0.089		平成23年11月15日	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成26年10月8日	0.071	0.085		平成23年11月15日	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成26年10月7日	0.113	0.131		平成23年11月8日	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成26年10月6日	0.085	0.142		平成23年11月24日	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成26年10月8日	0.085	0.108		平成23年11月24日	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成26年10月8日	0.069	0.081		平成23年11月24日	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成26年10月9日	0.078	0.088		平成23年11月21日	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成26年10月1日	0.090	0.105		平成23年11月18日	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成26年10月10日	0.090	0.105		平成23年11月24日	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成26年10月2日	0.085	0.105		平成23年11月21日	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成26年10月10日	0.085	0.114		平成23年12月9日	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成26年10月9日	0.063	0.073		平成23年12月21日	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成26年10月6日	0.086	0.120		平成24年2月6日	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成26年10月6日	0.088	0.108		〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成26年10月7日	0.091	0.113		平成24年2月17日	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館西側	旭町六丁目13番地20	平成26年10月7日	0.089	0.107		平成23年12月20日	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成26年10月20日	0.072	0.094		平成23年12月28日	

# 汚染土壌仮置き場モニタリング結果

No.12

	名称	所在地	測定日	測定値(μSV/h)		結果	仮置き日	備考
				最小値	最大値			
1	やつか保育園	谷塚町1058番地3	平成27年1月9日	0.117	0.119		平成23年10月31日	
2	せざき保育園	瀬崎5丁目35番10号	平成27年1月9日	0.079	0.085		平成23年11月16日	
3	あおば学園	青柳6丁目61番1号	平成27年1月9日	0.078	0.081		平成23年12月1日	
4	新田小学校	旭町六丁目12番11号	平成27年1月13日	0.076	0.104		平成23年11月22日	
5	栄小学校	松原一丁目3番2号	改築中のため測定なし			-	平成23年10月31日	
6	川柳小学校	青柳七丁目27番10号	平成27年1月9日	0.065	0.069		平成23年11月21日	
7	西町小学校	西町270番地	平成27年1月6日	0.093	0.115		平成23年11月15日	
8	新里小学校	新里町759番地	平成27年1月7日	0.073	0.090		平成23年11月22日	
9	花栗南小学校	花栗四丁目3番1号	平成27年1月9日	0.098	0.105		平成23年11月24日	
10	八幡小学校	八幡町65番地	平成27年1月9日	0.138	0.154		平成23年11月22日	
11	新栄小学校	新栄町959番地	平成27年1月9日	0.090	0.101		平成23年11月17日	
12	稲荷小学校	稲荷五丁目11番1号	平成27年1月13日	0.085	0.095		平成23年11月21日	
13	氷川小学校	氷川町448番地	平成27年1月14日	0.087	0.163		平成23年11月15日	
14	八幡北小学校	八幡町1148番地	平成27年1月8日	0.079	0.088		平成23年11月15日	
15	青柳小学校	青柳三丁目17番1号	平成27年1月6日	0.088	0.098		平成23年11月8日	
16	小山小学校	小山二丁目8番1号	平成27年1月8日	0.117	0.144		平成23年11月24日	
17	草加中学校	氷川町2179番地4	平成27年1月8日	0.085	0.108		平成23年11月24日	
18	栄中学校	松原三丁目3番1号	平成27年1月8日	0.078	0.087		平成23年11月24日	
19	谷塚中学校	谷塚上町62番地	平成27年1月8日	0.078	0.088		平成23年11月21日	
20	川柳中学校	青柳七丁目35番1号	平成27年1月9日	0.079	0.088		平成23年11月18日	
21	両新田中学校	両新田西町368番地1	平成27年1月16日	0.086	0.089		平成23年11月24日	
22	松江中学校	松江三丁目14番33号	平成27年1月9日	0.085	0.105		平成23年11月21日	
23	工業団地公園	草加市稲荷五丁目1808番	平成27年1月9日	0.084	0.087		平成23年12月9日	
24	谷塚上町みなみ公園	草加市谷塚上町96番1	平成27年1月8日	0.068	0.071		平成23年12月21日	
25	記念体育館(東側)	瀬崎6丁目31番1号	平成27年1月6日	0.087	0.101		平成24年2月6日	瀬崎グラウンド、総合運動広場含む
	記念体育館(西側)	〃	平成27年1月6日	0.089	0.112		〃	〃
26	松楽苑	柿木町188	平成27年1月8日	0.089	0.110		平成24年2月17日	であいの森、ふれあいの里の土壌を埋設
27	勤労福祉会館西側	旭町六丁目13番地20	平成27年1月5日	0.102	0.117		平成23年12月20日	
28	谷塚文化センター	草加市谷塚仲町440番地	平成27年1月14日	0.076	0.092		平成23年12月28日	