


1 測定日：平成23年11月 22 日（火）

2 除染日：該当なし

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
①	A棟屋上 東側	0.18					
②	A棟屋上 西側	0.18					
③	B棟屋上 東側	0.17					
④	B棟屋上 西側	0.12					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
⑤	B棟と屋内運動場の間 マンホール	0.08					
⑥	給食棟西側 排水桝	0.14					
⑦	校庭北西角 排水桝	0.16					
⑧	校庭南角 排水溝	0.15					
⑨	校庭南門 排水溝	0.15					
⑩	A棟 南側 水飲み場	0.12					
⑪	南校舎 南東 畑	0.08					
⑫	南校舎 南東角 側溝	0.18					
⑬	南校舎 北角 雨樋周囲	0.22					
⑭	A棟B棟間 北門 側溝	0.18					
⑮	自転車置場 雨樋周囲	0.43	0.26	0.20			
⑯	A棟B棟間 西 側溝	0.17					
⑰	北校舎 北 雨樋周囲	0.15					
⑱	北校舎 北 雨水枡	0.38	0.19	0.12			
⑲	屋内運動場 北東 雨水枡	0.41	0.09	0.06			
⑳	屋内運動場 北西 植木	0.13					