


1 測定日：平成23年11月21日（月）

2 除染日：平成23年11月24日（木）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	北校舎 B棟 屋上	0.19					
②	北校舎 B棟 屋上	0.15					
③	南校舎 A棟 屋上	0.08					
④	南校舎 A棟 屋上	0.08					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	雨水桝	0.34	0.15	0.11			
⑥	中庭 側溝	0.23	0.14	0.15			
⑦	中庭南側 側溝	1.86	0.34	0.22	0.16	0.16	0.14
⑧	中庭 側溝	0.21					
⑨	花壇 木の下	0.15					
⑩	うさぎ小屋と花壇の間	0.14					
⑪	A棟 南東 (東通路) 側溝	0.17					
⑫	給食室 東側側溝	0.84	0.32	0.20			
⑬	給食室 南側 木の下	0.16					
⑭	給食室 西側側溝	0.56	0.21	0.15			
⑮	B棟 (北校舎) 北側 花壇	0.16					
⑯	受水槽 西側の池	0.11					
⑰	屋内運動場東側土山	0.49	0.46	0.27	0.49	0.42	0.19
⑱	プール棟 東 マンホール	0.37	0.18	0.14			
⑲	プール棟 西南 側溝	0.39	0.19	0.08			
⑳	B棟 うさぎ小屋の間の側溝	0.24	0.14	0.13			