


1 測定日：平成23年11月16日（水）

2 除染日：平成23年11月21日（月）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	屋上	0.10					
②	屋上	0.10					
③	屋上ルーフトレイン	0.10					
④	屋上ルーフトレイン	0.12					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	A棟南側植栽	0.31	0.26	0.23	0.28	0.18	0.17
⑥	グラウンド排水枡	0.15					
⑦	グラウンド植え込み	0.13					
⑧	グラウンド植え込み	0.17	0.22	0.24	0.15	0.15	0.14
⑨	グラウンド植え込み U字溝	0.18					
⑩	砂場	0.14					
⑪	体育小屋雨樋下	0.21					
⑫	A棟北側雨樋下	0.12					
⑬	体育館南	0.20					
⑭	A棟北側	0.21					
⑮	A棟北階段横雨樋下	0.12					
⑯	体育館雨樋横	0.31	0.23	0.13			
⑰	プール階段排水溝	0.11					
⑱	特別教室雨樋下	1.66	0.68	0.33	0.37	0.27	0.20
⑲	特別教室廊下雨樋下	0.40	0.25	0.17			
⑳	特別教室横 U字溝	2.45	0.66	0.35	0.16	0.13	0.10