


1 測定日：平成23年11月15日（火）

2 除染日：平成23年11月18日（金）

\* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	A棟屋上ルーフトレイン	0.73	0.43	0.22			
②	A棟屋上ルーフトレイン	0.28	0.21	0.12			
③	A棟屋上ルーフトレイン	0.24	0.26	0.15			
④	A棟屋上ルーフトレイン	0.55	0.33	0.16			

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	B棟脇雨樋下 U字溝	0.40	0.27	0.15			
⑥	A棟南側 U字溝	0.63	0.47	0.27	0.85	0.27	0.16
⑦	A棟西側 U字溝	0.17					
⑧	A棟北側雨樋下 U字溝	0.48	0.41	0.29	0.41	0.26	0.2
⑨	東門脇 U字溝	0.21					
⑩	B棟東隅 U字溝	0.20					
⑪	B棟南側 U字溝	0.20	0.21	0.22			
⑫	屋内運動場東側雨樋下	1.18	0.46	0.29	0.62	0.27	0.21
⑬	屋内運動場裏雨樋下	2.84	0.73	0.43	0.46	0.21	0.15
⑭	屋内運動場北側雨樋下	0.56	0.40	0.26	0.65	0.30	0.21
⑮	B棟雨樋下	0.16					
⑯	プール東側 U字溝	0.33	0.25	0.19			
⑰	プール北側	0.22					
⑱	グラウンド U字溝	0.24	0.22	0.18			
⑲	グラウンド U字溝	0.31	0.31	0.22			
⑳	グラウンド U字溝	0.21					