


1 測定日：平成23年11月15日（火）

2 除染日：平成23年11月21日（月）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
①	C棟屋上ルーフトレイン	0.08					
②	C棟屋上ルーフトレイン雨樋	0.16					
③	野鳥の森	0.15					
④	C棟雨樋	0.19					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
⑤	C棟雨樋	0.16					
⑥	職員玄関脇雨水排水樹	0.63	0.25	0.20			
⑦	A棟C棟間ピロティ-雨	0.14					
⑧	西門玄関脇雨樋	0.20					
⑨	給食室雨出排水口	0.47	0.32	0.20			
⑩	プール脇排水樹	0.16					
⑪	校庭バックネット裏U字溝	0.21					
⑫	校庭遊具脇U字溝	0.28	0.17	0.17			
⑬	東門U字溝	0.10					
⑭	体育館裏雨樋	0.97	0.46	0.25	0.38	0.22	0.15
⑮	体育館入口右脇雨樋U字溝連結	2.21	0.68	0.21	0.33	0.18	0.15
⑯	土俵まわり	0.18					
⑰	B棟職員室南雨樋	0.80	0.38	0.24	0.48	0.17	0.20
⑱	A棟南側花壇	0.07					
⑲	給食棟排水樹	0.26	0.16	0.16			
⑳	プール横U字溝	0.11					