


1 測定日：平成23年11月22日（火）

2 除染日：平成23年11月24日（木）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
①	A棟 屋上プール 点検口内	0.08					
②	A棟 屋上プール シャワ-排水溝	0.09					
③	B棟 屋上（東）	0.19					
④	B棟 屋上（西）	0.11					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
⑤	花壇（松林下落ち葉）	0.12					
⑥	砂場	0.14					
⑦	体育倉庫裏 北西角 側溝	0.37	0.19	0.13			
⑧	投的板裏 北側土	0.46	0.30	0.26	0.15	0.18	0.16
⑨	ブランコ裏 側溝	0.36	0.19	0.20			
⑩	給食室 北西 雨水桝	0.25	0.13	0.09			
⑪	A棟 北側 側溝	0.26	0.12	0.12			
⑫	A棟 北側 水飲み場	0.08					
⑬	A棟と体育館の間 側溝	0.50	0.14	0.11			
⑭	B棟と体育館の間 側溝	0.47	0.23	0.14			
⑮	体育館北側 三差側溝	0.13					
⑯	B棟 南西門 側溝	0.18					
⑰	B棟 南側 排水桝	0.43	0.15	0.15			
⑱	A棟 南側 排水桝	0.18					
⑲	A棟 南東側 側溝	0.25	0.13	0.13			
⑳	A棟 東側 排水ホール	0.24	0.10	0.08			