


1 測定日：平成23年11月21日（月）

2 除染日：該当なし

\* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	A棟屋上(西側)	0.09					
②	A棟屋上(東側)	0.07					
③	B棟屋上(東側)	0.11					
④	B棟屋上(西側)	0.11					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	C棟屋上(北側)	0.05					
⑥	C棟屋上(南側)	0.12					
⑦	C棟屋上花壇	0.12					
⑧	A棟とB棟間の花壇(2F)	0.14					
⑨	プール北側 排水樹	0.48	0.22	0.16			
⑩	土俵西側 排水樹	0.09					
⑪	雨水樹	0.25	0.10	0.09			
⑫	植栽(雨水溜り)	0.15					
⑬	雨水樹	0.11					
⑭	雨水樹	0.11					
⑮	雨水樹	0.12					
⑯	側溝	0.21					
⑰	側溝	0.18					
⑱	バックネット裏 側溝	0.17					
⑲	雨水樹	0.13					
⑳	雨水樹	0.12					