


1 測定日：平成23年11月16日（水）

2 除染日：平成23年11月21日（月）

\* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	校門脇 U字溝	0.22					
②	屋上プール階段 排水溝	0.08					
③	屋上プール階段 コーナー	0.12					
④	A棟中庭 排水溝	0.25	0.30	0.23	0.32	0.20	0.16

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	A棟中庭 通路脇	0.15					
⑥	中庭 排水溝	0.22	0.24	0.22			
⑦	中庭 雨樋下	0.14					
⑧	2Fテラスガーデン 雨樋下	0.24	0.15	0.18			
⑨	2Fテラスガーデン 草	0.44	0.39	0.24	0.23	0.22	0.20
⑩	自転車置き場 U字溝	0.29	0.22	0.19			
⑪	A棟裏 排水枡	0.42	0.34	0.19			
⑫	グラウンド入口	0.25	0.15	0.20			
⑬	グラウンド北 U字溝	0.13					
⑭	A棟北 植え込み	0.17					
⑮	A棟 雨樋下	0.08					
⑯	グラウンド部室棟 雨樋	0.65	0.36	0.28	0.46	0.22	0.14
⑰	グラウンド体育倉庫 雨樋下	1.70	0.48	0.23	0.31	0.20	0.16
⑱	グラウンド U字溝	0.15					
⑲	A棟 雨樋下	0.10					
⑳	A棟 雨樋下	0.10					