


1 測定日：平成23年11月17日（木）

2 除染日：平成23年11月22日（火）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	C棟ルーフトレイン	0.14					
②	C棟ルーフトレイン 雨樋	0.11					
③	D棟ルーフトレイン 雨樋	0.11					
④	B棟ルーフトレイン	0.10					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	B棟 ルーフトレイン	0.14					
⑥	屋内運動場 雨樋	0.59	0.30	0.29	0.85	0.15	0.14
⑦	屋内運動場 雨樋	0.33	0.30	0.25	0.57	0.23	0.18
⑧	屋内運動場 雨樋	0.25	0.19	0.20			
⑨	C棟 雨樋	0.36	0.34	0.22			
⑩	C棟 雨樋	0.61	0.40	0.24	0.32	0.14	0.12
⑪	渡り廊下 雨樋周辺	0.31	0.28	0.25	0.22	0.13	0.13
⑫	A棟脇 U字溝	0.33	0.21	0.19			
⑬	砂場	0.10					
⑭	雨水枡	0.24	0.23	0.11			
⑮	B棟 雨樋	0.13					
⑯	屋内運動場 雨樋	0.20					
⑰	渡り廊下 雨樋	0.21	0.22	0.23	0.13	0.13	0.10
⑱	C棟 雨樋の排水溝	0.77	0.41	0.24	0.77	0.24	0.16
⑳	プール脇の汚水口周辺	0.30	0.25	0.17			