


1 測定日：平成23年11月18日（金）

2 除染日：平成23年11月24日（木）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	北門 U字溝	0.15					
②	U字溝	1.22	0.42	0.22	0.44	0.13	0.12
③	U字溝	0.34	0.28	0.13			
④	U字溝	0.12					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	バックネット裏	0.17					
⑥	南門前 U字溝	0.24	0.17	0.21			
⑦	鉄棒前砂場	0.33	0.29	0.22			
⑧	校庭（テニスコート）	0.12					
⑨	校庭 東南 U字溝	0.26	0.22	0.14			
⑩	東門側 U字溝	0.28	0.22	0.20			
⑪	U字溝	0.18					
⑫	体育館倉庫雨樋下	0.29	0.19	0.17			
⑬	U字溝	0.24	0.19	0.17			
⑭	U字溝	0.66	0.49	0.23	0.59	0.14	0.13
⑮	自転車置場周辺	0.31	0.36	0.25	0.20	0.11	0.11
⑯	U字溝	0.30	0.22	0.10			
⑰	給食棟横通路	0.25	0.21	0.14			
⑱	A棟横花壇	0.20					
⑲	ルーフドレン（屋上）	0.17					
⑳	ルーフドレン（屋上）	0.16					