


1 測定日：平成23年11月11日（金）

2 除染日：該当なし

\* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	ルーフドレイン（屋上）	0.63	0.27	0.09			
②	ルーフドレイン（屋上）	0.27	0.14	0.11			
③	ルーフドレイン（屋上）	0.37	0.24	0.08			
④	ルーフドレイン（屋上）	0.40	0.37	0.14			

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	ルーフドレイン（屋上）	0.24	0.19	0.17			
⑥	ルーフドレイン（屋上）	0.17					
⑦	池周辺	0.16					
⑧	雨樋	0.22					
⑨	屋内運動場入口	0.15					
⑩	砂場	0.17					
⑪	雨樋	0.65	0.41	0.22			
⑫	U字溝	0.34	0.24	0.17			
⑬	U字溝	0.25	0.20	0.15			
⑭	U字溝	0.41	0.17	0.15			
⑮	雨樋	0.20					
⑯	U字溝	0.22					
⑰	U字溝	0.19					
⑱	雨樋	0.14					
⑳	U字溝	0.31	0.19	0.17			