


1 測定日：平成23年11月14日（月）

2 除染日：平成23年11月17日（木）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	屋上 A棟 東側	0.07					
②	屋上 A棟 北側	0.11					
③	屋上 B棟 西側	0.13					
④	屋上 B棟 北側	0.12					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	正門中側溝 中央	0.23	0.11	0.15			
⑥	校庭東側 ジャングルジム	0.11					
⑦	校庭南側 (滑り台) 側溝	0.12					
⑧	プール南側 倉庫裏	0.18					
⑨	校庭A棟北側 (林)	0.11					
⑩	給食棟西 排水樹	0.49	0.16	0.16			
⑪	雨水樹	0.23	0.19	0.11			
⑫	雨水樹	0.33	0.15	0.10			
⑬	雨水樹 (水飲み場)	1.25	0.19	0.12	0.12	0.12	0.11
⑭	雨水樹 (入口)	0.19					
⑮	雨水樹 (昇降口)	0.13					
⑯	雨水樹 (渡り廊下)	0.13					
⑰	B棟雨水樹周辺	0.16					
⑱	B棟側溝	0.10					
⑲	A棟雨水樹 (通路)	0.20					
⑳	B棟通路雨水樹周辺	0.11					