


1 測定日：平成23年11月14日（月）

2 除染日：該当なし

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	B棟RFルーフドレイン東	0.77	0.27	0.17			
②	B棟RFルーフドレイン西	0.30	0.21	0.13			
③	A棟RFルーフドレイン中央	0.17					
④	A棟RFルーフドレイン東	0.43	0.27	0.14			

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	広場側溝	0.13					
⑥	広場	0.11					
⑦	更衣室雨樋の下	0.34	0.28	0.18			
⑧	テニスコート植栽（北）	0.27	0.14	0.09			
⑨	給食室前雨水樹	0.41	0.15	0.12			
⑩	雨水樹周囲	0.25	0.18	0.14			
⑪	雨水樹	0.30	0.13	0.15			
⑫	雨水樹	0.70	0.28	0.17			
⑬	雨水樹	0.49	0.21	0.20			
⑭	雨水樹	0.63	0.21	0.13			
⑮	給食室前（ふれあい広場）	0.18					
⑯	B棟雨水樹	0.17					
⑰	B棟雨樋周囲	0.14					
⑱	B棟西側側溝	0.09					
⑲	B棟北西側溝	0.09					
⑳	職員室前（大木の下）	0.14					