


1 測定日：平成23年11月18日（金）

2 除染日：平成23年11月25日（金）

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
①	B棟屋上 排水口	0.13					
②	B棟屋上 雨樋下	0.10					
③	屋内運動場南側 防災倉庫脇	0.36	0.26	0.22			
④	体育館南側 U字溝	0.46	0.29	0.17			

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
⑤	A棟南側 U字溝	0.16					
⑥	給食室 西側角	0.06					
⑦	プール付属棟南側 雨樋下	0.25	0.21	0.19			
⑧	校庭バックネット裏	0.28	0.33	0.25	0.37	0.22	0.17
⑨	校庭砂場	0.17					
⑩	C棟 東角 排水柵	0.26	0.23	0.13			
⑪	屋内運動場北側通路 U字溝	0.16					
⑫	屋内運動場東側 雨樋下	0.10					
⑬	屋内運動場西側角 雨樋下	0.12					
⑭	C棟北側 雨樋下	0.18					
⑮	A棟北側 雨樋下	0.29					
⑯	A棟北側 畑	0.08					
⑰	B棟北側 玄関脇	0.23	0.13	0.09			
⑱	給食棟 北東角	0.17					
⑲	A棟南側 雨樋下	0.18					
⑳	B棟北側玄関脇 雨樋	0.13					