


1 測定日：平成23年11月18日（金）

2 除染日：平成23年11月24日（木）

\* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
①	B棟玄関前 排水樹	1.18	0.68	0.22	0.25	0.22	0.19
②	B棟渡り廊下脇 U字溝雨樋下	0.51	0.32	0.21			
③	土俵 北角	0.15					
④	A棟 東角 排水樹	0.58	0.43	0.25	0.58	0.14	0.14

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
⑤	B棟 東 雨樋下	0.13					
⑥	校庭 東南角 排水樹	0.47	0.25	0.21			
⑦	校庭 南西角 排水樹	0.42	0.27	0.21			
⑧	プール 北側 排水樹	0.42	0.25	0.22			
⑨	体育館北玄関脇 雨樋	0.13					
⑩	プレハブ棟 南角 雨樋	0.13					
⑪	A棟 北側 雨樋下 U字溝	0.75	0.30	0.16			
⑫	A棟 南側通路脇 雨樋下	1.00	0.40	0.27	0.22	0.15	0.13
⑬	プール脇	0.16					
⑭	校庭 北側 U字溝	0.14					
⑮	校庭バックネット裏	0.12					
⑯	B棟 南西 植え込み	0.09					
⑰	B棟 東側 植え込み	0.06					
⑱	B棟受水槽脇 雨樋下	0.17					
⑲	A棟 南側 雨樋下	0.16					
⑳	A棟 南側 雨樋下	0.18					