

草加市立小中学校 校舎・屋内運動場 耐震診断・改修結果

平成26年4月1日現在

	学校名	建物種別	棟名	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	区分	種別	改修年度	第1次診断	第2次診断	備考	
									Is値	Is値		
1	草加小学校	校舎	A	S41	1,997	旧基準	補強済	H11				
2	草加小学校	校舎	B	S48	2,128	旧基準	補強済	H22				
3	草加小学校	校舎	C	S54	1,185	旧基準	補強済	H22				
4	草加小学校	校舎	屋体	S52	890	旧基準	補強済	H23				
5	高砂小学校	校舎	A	H20	8,690	新基準	適合	H20				
6	高砂小学校	校舎	B	H20	654	新基準	適合	H20				
7	高砂小学校	校舎	C	S56	3,067	新基準	適合	H20				
8	高砂小学校	校舎	屋体	H20	1,475	新基準	適合	H20				
9	新田小学校	校舎	A	S44	2,202	旧基準	補強済	H10				
10	新田小学校	校舎	B	S46	2,342	旧基準	補強済	H21				
11	新田小学校	校舎	C	S46	1,359	旧基準	耐震性有		0.40	0.73		
12	新田小学校	校舎	屋体	S46	901	旧基準	補強済	H21				
13	谷塚小学校	校舎	A	H18	6,241	新基準	適合					
14	谷塚小学校	校舎	B/屋体	H18	3,288	新基準	適合					
15	栄小学校	校舎	A	H25	9,171	新基準	適合					
16	栄小学校	校舎	屋体	H25	938	新基準	適合					
17	川柳小学校	校舎	A	H15	3,181	新基準	適合					
18	川柳小学校	校舎	B	S47	1,477	旧基準	補強済	H16				
19	川柳小学校	校舎	C	S51	1,182	旧基準	耐震性有		0.35	0.77		
20	川柳小学校	校舎	屋体	S50	899	旧基準	補強済	H20				
21	瀬崎小学校	校舎	A	S42	1,220	旧基準	補強済	H12				
22	瀬崎小学校	校舎	B	S46	1,858	旧基準	補強済	H24				
23	瀬崎小学校	校舎	C	S52	2,121	旧基準	補強済	H22				
24	瀬崎小学校	校舎	屋体	S48	916	旧基準	補強済	H21				
25	西町小学校	校舎	A	H15	4,836	新基準	適合					
26	西町小学校	校舎	C	S47	1,814	旧基準	補強済	H15				
27	西町小学校	校舎	屋体	S48	922	旧基準	補強済	H20				
28	新里小学校	校舎	A	S46	1,606	旧基準	補強済	H23				
29	新里小学校	校舎	B	S46	2,410	旧基準	補強済	H10				
30	新里小学校	校舎	C	S47	1,014	旧基準	補強済	H20				
31	新里小学校	校舎	D	S50	1,319	旧基準	補強済	H18				
32	新里小学校	校舎	屋体	S49	897	旧基準	補強済	H20				
33	花栗南小学校	校舎	A	S47	2,240	旧基準	耐震性有		0.39	1.05		
34	花栗南小学校	校舎	B	S47	3,390	旧基準	補強済	H24				
35	花栗南小学校	校舎	屋体	S49	890	旧基準	補強済	H20				
36	八幡小学校	校舎	A	S48	3,624	旧基準	補強済	H24				
37	八幡小学校	校舎	B	S48	2,785	旧基準	補強済	H24				
38	八幡小学校	校舎	C	S50	1,754	旧基準	耐震性有		0.48	0.71		
39	八幡小学校	校舎	屋体	S48	797	旧基準	補強済	H19				
40	新栄小学校	校舎	A	S48	5,259	旧基準	補強済	H22				
41	新栄小学校	校舎	B	S54	704	旧基準	補強済	H22				
42	新栄小学校	校舎	屋体	S48	892	旧基準	補強済	H23				
43	清門小学校	校舎	A	S51	4,995	旧基準	補強済	H19				
44	清門小学校	校舎	B	S53	1,474	旧基準	補強済	H24				
45	清門小学校	校舎	屋体	S51	902	旧基準	補強済	H23				
46	稲荷小学校	校舎	A	S51	4,463	旧基準	補強済	H22				
47	稲荷小学校	校舎	屋体	S51	902	旧基準	補強済	H23				
48	氷川小学校	校舎	A	S52	2,602	旧基準	補強済	H22				
49	氷川小学校	校舎	B	S52	4,095	旧基準	補強済	H22				
50	氷川小学校	校舎	屋体	S52	949	旧基準	補強済	H21				
51	八幡北小学校	校舎	A	S54	4,068	旧基準	補強済	H24				
52	八幡北小学校	校舎	B	S54	2,568	旧基準	補強済	H24				
53	八幡北小学校	校舎	屋体	S54	934	旧基準	補強済	H21				
54	長栄小学校	校舎	A	S54	5,562	旧基準	補強済	H24				
55	長栄小学校	校舎	屋体	S54	821	旧基準	補強済	H24				
56	青柳小学校	校舎	A	S56	2,531	新基準	適合					
57	青柳小学校	校舎	B	S59	2,180	新基準	適合					
58	青柳小学校	校舎	屋体	S59	1,122	新基準	適合					
59	小山小学校	校舎	A	S56	2,708	旧基準	補強済	H22				
60	小山小学校	校舎	B	S56	2,530	旧基準	耐震性有			0.84		
61	小山小学校	校舎	屋体	S56	936	旧基準	補強済	H21				
62	両新田小学校	校舎	A	S56	5,279	旧基準	補強済	H22				
63	両新田小学校	校舎	屋体	S56	936	旧基準	補強済	H23				
64	旧松原小学校	校舎	A	S45	2,490	旧基準	廃校					
65	旧松原小学校	校舎	B	S45	2,627	旧基準	廃校					
66	旧松原小学校	校舎	屋体	S48	931	旧基準	廃校					
67	松原小学校	校舎	A	H22	3,072	新基準	適合	H22				
68	松原小学校	校舎	B	H22	309	新基準	適合	H22				
69	松原小学校	校舎	C	H22	3,176	新基準	適合	H22				
70	松原小学校	校舎	D	H22	1,456	新基準	適合	H22				
71	松原小学校	校舎	屋体	H22	1,115	新基準	適合	H22				
小学校計		71棟										

	学校名	建物種別	棟名	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	区分	種別	改修年度	第1次診断	第2次診断	備考
									Is値	Is値	
72	草加中学校	校舎	A	S36	1,855	旧基準	補強済	H22			
73	草加中学校	校舎	B	S49	3,380	旧基準	補強済	H23			
74	草加中学校	屋体	屋体	H17	2,095	新基準	適合				
75	栄中学校	校舎	A	S38	831	旧基準	補強済	H22			
76	栄中学校	校舎	B	S38	1,995	旧基準	補強済	H11			
77	栄中学校	校舎	C	S45	1,438	旧基準	補強済	H23			
78	栄中学校	校舎	D	S51	1,006	旧基準	補強済	H23			
79	栄中学校	屋体	屋体	S43	899	旧基準	補強済	H22			
80	谷塚中学校	校舎	A	S48	2,104	旧基準	補強済	H22			
81	谷塚中学校	校舎	B	S59	5,287	新基準	適合				
82	谷塚中学校	屋体	屋体	S43	897	旧基準	補強済	H20			
83	川柳中学校	校舎	A	S41	1,565	旧基準	補強済	H10			
84	川柳中学校	校舎	B	S50	3,483	旧基準	補強済	H24			
85	川柳中学校	屋体	屋体	S46	850	旧基準	補強済	H20			
86	新栄中学校	校舎	A	S49	3,780	旧基準	補強済	H24			
87	新栄中学校	校舎	B	S53	2,161	旧基準	補強済	H22			
88	新栄中学校	屋体	屋体	S49	809	旧基準	補強済	H19			
89	瀬崎中学校	校舎	A	S50	5,605	旧基準	補強済	H22			
90	瀬崎中学校	校舎	B	S58	397	新基準	適合				
91	瀬崎中学校	屋体	屋体	S50	945	旧基準	補強済	H21			
92	花栗中学校	校舎	A	S52	2,072	旧基準	補強済	H23			
93	花栗中学校	校舎	B	S52	4,508	旧基準	補強済	H23			
94	花栗中学校	屋体	屋体	S52	891	旧基準	補強済	H21			
95	両新田中学校	校舎	A	S53	6,074	旧基準	補強済	H22			
96	両新田中学校	屋体	屋体	S53	936	旧基準	補強済	H21			
97	新田中学校	校舎	A	S54	6,644	旧基準	補強済	H23			
98	新田中学校	屋体	屋体	S54	938	旧基準	補強済	H24			
99	青柳中学校	校舎	A	S55	3,730	旧基準	補強済	H22			
100	青柳中学校	屋体	屋体	S55	930	旧基準	補強済	H22			
101	松江中学校	校舎	A	S59	6,887	新基準	適合				
102	松江中学校	屋体	屋体	S59	816	新基準	適合				
中学校 計		31棟									

「新基準」とは、建築基準法の新耐震基準施行後(昭和56年6月以降)に建築工事されたものであり、耐震性があります。「旧基準」とは、新耐震基準施行以前に建築工事されたもので、耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強工事を実施するものです。

診断方法は、精度の低いものから順に「優先度調査」、「第一次診断」、「第二次診断」となります。  
「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したものであり、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。  
国土交通省告示等により、第一次診断により算定したIs値が0.8以上の場合及び第二次診断等により算定したIs値が0.6以上の場合が耐震性のある建物とされています。学校施設は、文部科学省より0.7以上に補強するよう求められています。  
「第一次診断」、「第二次診断」による診断結果は、「Is値」等により表されます。