


1 測定日：平成23年11月16日（水）

2 除染日：該当なし

* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
①	4Fプール 南側	0.07					
②	4Fプール シャワー床	0.08					
③	屋上 北東側	0.43	0.26	0.17			
④	屋上 北西側	0.23	0.22	0.13			

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5cm	地表 50cm	地表 1m	地表 5cm	地表 50cm	地表 1m
⑤	中庭 砂場	0.10					
⑥	正門 花壇	0.11					
⑦	校庭 西側 柳の木の下	0.21					
⑧	校庭 北側 排水桝	0.23	0.08	0.11			
⑨	A棟 北側 排水桝	0.08					
⑩	A棟 北側 排水桝	0.14					
⑪	雨水桝周囲	0.07					
⑫	雨水桝	0.17					
⑬	雨水桝	0.10					
⑭	雨水桝	0.23	0.10	0.08			
⑮	雨水桝	0.27	0.15	0.12			
⑯	雨水桝 (来校者入口)	0.36	0.11	0.09			
⑰	雨水桝 (職員入口)	0.15					
⑱	雨水桝周囲 (校舎南西角)	0.12					
⑲	雨水桝周囲 (西中央)	0.12					
⑳	雨水桝 (中庭中央西)	0.23	0.15	0.10			