


1 測定日：平成23年11月11日（金）

2 除染日：平成23年11月15日（火）

\* 除染後の数値が空欄の測定地点につきましては、除染基準値以下でした。



No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
①	A棟屋上	0.45	0.11	0.10			
②	A棟屋上	0.61	0.26	0.10			
③	屋上プール	0.13					
④	屋上プール	0.11					

No.	測定地点	除染前			除染後		
		地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m	地表 5 cm	地表 50 cm	地表 1 m
⑤	B棟流し	0.10					
⑥	B棟雨樋	0.14					
⑦	B棟中庭	0.15					
⑧	自転車置き場雨樋	0.23	0.22	0.16			
⑨	屋内運動場雨樋	0.19					
⑩	屋内運動場横植え込み	0.12					
⑪	プロパン置き場横植え込み	0.17					
⑫	A棟南側軒下	0.16					
⑬	百葉箱付近（花壇）	2.37	1.17	0.51	0.21	0.13	0.10
⑭	A棟南ヘチマ棚	0.16					
⑮	八幡保育園分室雨樋	0.09					
⑯	運動場北タイヤ遊具	0.11					
⑰	運動場西北角	0.15					
⑱	U字溝	0.17					
⑲	U字溝	0.14					
⑳	B棟雨樋（職員玄関）	0.10					